

Material	Temperature, °C	Strain rate, sec ⁻¹	Strain, %	Stress, MPa	Strain rate, sec ⁻¹	Strain, %	Stress, MPa
Al ₂ O ₃	1000	10 ⁻³	10	100	10 ⁻³	10	100
Al ₂ O ₃	1000	10 ⁻³	20	150	10 ⁻³	20	150
Al ₂ O ₃	1000	10 ⁻³	30	200	10 ⁻³	30	200
Al ₂ O ₃	1000	10 ⁻³	40	250	10 ⁻³	40	250
Al ₂ O ₃	1000	10 ⁻³	50	300	10 ⁻³	50	300
Al ₂ O ₃	1000	10 ⁻³	60	350	10 ⁻³	60	350
Al ₂ O ₃	1000	10 ⁻³	70	400	10 ⁻³	70	400
Al ₂ O ₃	1000	10 ⁻³	80	450	10 ⁻³	80	450
Al ₂ O ₃	1000	10 ⁻³	90	500	10 ⁻³	90	500
Al ₂ O ₃	1000	10 ⁻³	100	550	10 ⁻³	100	550

LAW OFFICES
FINNEGAN, HENDERSON,
FARABOW, GARRETT,
& DUNNER, L.L.P.
1300 I STREET, N. W.
WASHINGTON, D. C. 20005
202-408-4000